

500kV穗横甲乙线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：

增城区科技工业商务和信息化局
增城区林业和园林局

增城区应急管理局
增城区石滩镇政府

时间：2020年5月29日

序号	电压等级 (kV)	线路名称	杆塔号	植物 种类	具体地址（街 /镇-村-路 段）	植物与导线 距离	涉及影响 树木数量 (棵)	现场确认 结果
1	500kV	500kV穗横乙线	#21-#25	桉树	石滩镇石湖村	<7米	4200	属于植物隐患 抢险处置
2	220kV	220kV创荔乙线	#31-#33	桉树	石滩镇石湖村	<4.5米	400	属于植物隐患 抢险处置
3	500kV	500kV穗横乙线	#32-#35	桉树	石滩镇增塘村	<7米	385	属于植物隐患 抢险处置
4	500kV	500kV穗横乙线	#36-#41	桉树	石滩镇马车村	<7米	200	属于植物隐患 抢险处置
5	500kV	500kV穗横乙线	#53-#54	桉树	石滩镇塘口村	<7米	60	属于植物隐患 抢险处置
6	110kV	110kV荔石线	#12-#14	桉树	石滩镇街心村	<4米	180	属于植物隐患 抢险处置

500kV穗横甲乙线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：

增城区科技工业商务和信息化局
增城区林业和园林局

增城区应急管理局
增城区荔湖街道办事处

时间：2020年5月29日

序号	电压等级(kV)	线路名称	杆塔号	植物种类	具体地址（街/镇-村-路段）	植物与导线距离	涉及影响树木数量（棵）	现场确认结果
1	500kV	500kV穗横乙线	#27-#30	桉树	荔湖街西瓜岭村	<7米	2400	属于植物隐患 抢险处置
2	220kV	220kV荔宁甲乙线	#37-#39	桉树	荔湖街西瓜岭村	<4.5米	850	属于植物隐患 抢险处置