

广州市增城区住房和城乡建设局文件

增住建〔2021〕112号

广州市增城区建设工程扬尘整治联席会议 办公室关于近期建设工地扬尘污染 防治和余泥渣土运输车辆专项 检查情况的通报

各相关单位：

为贯彻落实市委、市政府打好污染防治攻坚战的工作部署，坚决打赢蓝天保卫战。为做好建设工程扬尘污染防治工作和建筑余泥渣土运输车辆管理工作，我办对全区房屋建筑工地开展建设工程扬尘污染防治和余泥渣土运输车辆管理进行检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

根据《关于增城区房屋市政建筑工地文明施工攻坚“百日行动”工作方案的通知》、《关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》等文件要求，我办重点检查建筑

工地落实“6个100%”标准执行情况，扬尘管控、工程车辆运营、余泥渣土运输车辆管理、施工排水、道路及周边环境保洁等情况。通过检查发现部分项目未按照《广州市建设工程安全文明施工规程》要求落实相关扬尘防尘措施，参建责任主体对法律、法规、标准及上级文件了解不透彻，主体责任落实不到位，文明施工管理不到位。

二、处罚整改

为严厉打击建筑扬尘污染防治工作不到位违法违规行为，压实企业主体责任，持续巩固我区建筑工地扬尘防控“6个100%”及有效防范化解余泥渣土运输车辆道路交通安全风险工作，对检查中发现存在突出问题的项目及责任单位作如下处理：

一是限期整改及“回头看”复查。针对检查发现问题，我办已对相关项目下发整改通知书并提出限期整改要求，各有关企业要举一反三严格落实整改。我办近期将对问题项目开展“回头看”复查，重点检查项目全面整改落实情况，如发现拒不整改，整改不到位、不彻底等问题，将对该项目进行挂牌督办。

二是通报批评和惩戒。我局决定对15个问题突出项目的建设、施工、监理单位给予通报批评（详见附件），并依照有关规定对项目进行惩戒。

三、工作要求

各方责任主体应针对我局本次检查中发现的共性问题，举一反三，全面排查，制订整改措施，认真落实整改。各企业要全面落实主体责任，加大投入，细化管理，继续查不足、


补短板，着眼长效，持之以恒，齐抓共管提升全区工程质量及安全文明施工管理水平。监督部门要进一步履行监督职能，加强监督，严格执法。实行差别化管理，对发现的安全违法违规行为，要加大扣分、处罚力度，对全区建设工地扬尘污染防治坚决实施“零容忍”，坚决打赢“蓝天保卫战”。特此通报。

附件：增城区建筑工地扬尘防控和余泥渣土运输车辆专项检查情况表


广州市增城区建设工程扬尘整治
联席会议办公室(代章)
2021年8月26日

(联系人：方超、林晓升，联系电话：82759155)

增城区建设工地扬尘防控和余泥渣土运输车辆专项检查情况表

序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
1	增城区荔湖街西环路北侧商住项目	荔湖街西环路北侧	增城区建设工程质量安全监督站	广州市宏置业有限公司	四川志德岩土工程有限公司	湖南拓工程项目管理有限公司	1. 施工现场安装称重设备和视频远程监控系统未落实; 2. 工地车辆出入口应安装视频监控系统, 视频监控不能清晰、准确记录车辆车牌信息和车辆进出、车辆密闭等情况; 3. 未提供《广州市建筑废弃物车辆运输标志》; 4. 《建筑废弃物处置证》未提供; 5. 施工单位未落实主体责任; 6. 建设单位未督促施工单位落实余泥渣土运输监管设施设备的建设安装, 并督促施工、监理单位落实泥头车管理责任; 7. 监理单位主体责任未落实; 8. 未提供专职任命书; 9. 未落实“一不准进, 三不准出”相关要求; 10. 洗车槽非全自动。			

序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
2	增城新桥小学扩建工程	增城荔城街角村	增城区建设工程质量安全监督站	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州工程总承包集团有限公司	广州建筑工程监理有限公司	1. 局部非作业面裸露土方未覆盖或绿化; 2. 行车道路上有明显尘土。			
3	调度中心, 调度中心车库 (自编号 A12)、值班宿舍 (自编号 A13)	荔城街道丰曹下涯村	增城区建设工程质量安全监督站	广州市增城自来水有限公司	广州自来水专业建设有限公司	广东瀚工程管理有限公司	1. 建筑垃圾堆放凌乱, 未及时清理。			


序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
4	敏捷东樾府项目	广州市增城区石滩麻车	增城区建设工程质量安全监督站	广州敏景房地产开发有限公司	梅州市敏捷建筑工程有限公司	广州城工程管理有限公司	1. 车辆运输标识未提供; 2. 建设单位未落实督促施工、监理单位泥头车管理责任; 3. 现场材料堆放凌乱。	 麻车村162亩房地产开发项目 拍摄时间: 2021.07.22 15:21 天气: 晴 地点: 广州市增城区石滩镇·增城区石滩中学		
5	年产8000吨活性肽生物(发酵蛋白粉)工程	石滩镇岗尾村	增城区建设工程质量安全监督站	广州永源实业有限公司	广州金大建筑工程有限公司	广州安润泽项目管理有限公司	1. 随意排放废水、污水; 2. 大面积非作业面裸露土方未覆盖或绿化。			


序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
6	新塘东洲万科项目	新塘大道西401号二楼A023	增城区建设工程质量安全监督站	广州市万致房地产有限公司	融兴建设集团有限公司	广州宏达工程顾问集团有限公司	1. 施工现场安装称重设备和视频远程监控系统（城管系统）；2. 现场未提供《广州市建筑废弃物车辆运输标识》相关资料；3. 施工单位未将泥头车“一不准进、三不准出”要求纳入工地安全文明施工生产制度，未建立车辆出入、装载、冲洗等相关制度，未记录管理台账；4. 监理单位未对运输单位车辆等进行审查；5. 土方开发作业未配备专职管理人员；6. 有洗车装置非全自动或者非2纵4横标准，车辆未密闭、超载的车辆驶出工地。			
7	增城区中新镇三迳村83103241A18027号地块项目	中新镇三迳村	增城区建设工程质量安全监督站	广州华耀房地产开发有限公司	广州金辉建设集团有限公司	广东业建设工程顾问有限公司	1. 大面积非作业面裸露土方未覆盖或绿化；2. 建筑材料堆放凌乱，建筑垃圾未及时清理。			

序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
8	地铁13号线官湖车辆段上盖地块六、七期项目	塘新镇官湖村、石村	增城区建设工程质量安全监督站	广州市品秀房地产开发有限公司	中国建筑第七工程有限公司	广州越建工程管理有限公司	1. 车辆运输标识未提供; 2. 建筑废弃物处置证未提供; 3. 建设单位未落实主体责任。			
9	创行公司新路住宅小区项目	中新镇新公路西地块	增城区建设工程质量安全监督站	广州创行房地产开发有限公司	广东南大地建设有限公司、福建省顺安建筑工程有限公司	广东粤建工程项目管理有限公司	1. 未严格落实文明施工6个100%标准化要求; 2. 围蔽、大门缺失, 未100%封闭管理; 3. 大面积非作业面裸露土方未覆盖或绿化; 4. 建筑材料堆放凌乱, 建筑垃圾未及时清理。 5. 道路泥泞, 积泥积水较严重。			

序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
10	国贸融创增城三联村房产开发（新建）项目住宅一期	增城荔湖街增城大道三联路段北侧	增城建设工程质量安全监督站	广州创贸房地产开发有限公司	中建局第二建筑工程有限公司	广州穗峰建设工程有限公司	1. 道路泥泞，积水积泥严重； 2. 黄泥水直接排放到现场低洼处； 3. 车辆人员无管控，未落实“一不准进，三不准出”； 4. 大面积非作业面裸露土方未覆盖或绿化； 3. 未严格落实文明施工6个100%标准化要求； 5. 塔吊顶升未报备。			
11	增润增城石滩镇129亩住宅项目	增城石滩镇南北大道西侧	增城建设工程质量安全监督站	广州增润房地产开发有限公司	广东珠江工程总承包有限公司	广东珠江建设工程有限公司	1. 大面积非作业面裸土未覆盖 2. 围蔽缺失，未100%封闭管理 3. 降尘措施不足 4. 车辆冲洗不干净 5. 泥头车运输存在撒漏，污染市政道路 6. 未严格落实6个100%。			

序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
12	荔富华庭项目	朱村山田村双孖山	增城区建设工程质量安全监督站	广州市荔汇景房地产有限公司	广州番禺桥兴建设工程有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司	1. 大面积非作业面裸露土方未覆盖或绿化; 2. 三级沉淀池排水系统堵塞; 3. 工地围墙不足 2.5 高, 且无张贴公益广告。			
13	丽江国际三期	湖景大道	增城区建设工程质量安全监督站	广州市创基房地产投资有限公司	广东宏益建设工程有限公司	广东建海工程项目管理有限公司	1. 黄泥水直排污染周边市政道路; 2. 大面积非作业面裸露土方未覆盖或绿化; 3. 围墙围蔽未完善提升; 4. 材料堆放凌乱; 5. 局部道路未硬化			

序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
14	增城荔湖街西北侧商住项目	荔湖街西北侧	增城建设工程质量安全监督站	广州力宏置业有限公司	四川志德岩土工程有限责任公司	湖南拓天工程项目管理有限公司	1. 未公示扬尘信息 2. 未按要求实施围蔽 3. 施工现场路面硬化比例低，大量泥土未清扫干净 4. 大量裸土未覆盖 5. 大量工程渣土未及时清运 6. 未安装喷淋系统，雾炮设备配备不足 7. 洗车槽非全自动 8. 视频巡查余泥运输车未冲洗干净，雇佣非正规余泥运输车辆 9. 未按要求安装视频监控 10. 未刊载公益广告 11. 未规范使用施工现场非道路移动机械设备 12. 施工现场脏乱差情况严重 13. 工地大门破旧，积水多			

序号	受检项目	项目地址	监督单位	建设单位	施工单位	监理单位	检查存在问题	问题照片 1	问题照片 2	备注
15	碧桂园云玥阁二标项目	新塘镇碧桂园云顶2期	增城区建设工程质量安全监督站	广州诚碧房地产开发有限公司	广州远顺建设监理有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	1. 施工单位未建立车辆出入、装载、冲洗等相关制度，记录管理台账不齐。 2. 监理单位未对土方运输公司及车辆资质情况进行审核，未落实“一不准进、三不准出”相关要求。 3. 有洗车槽装置非2纵4横标准。未配备高压冲洗水枪。	 碧桂园云玥阁二标 拍摄时间: 2021.08.16 16:26 天气: 多云 29℃ 地点: 广州市增城区新塘镇·碧桂园凤凰城云顶2期	 碧桂园云玥阁二标 拍摄时间: 2021.08.16 16:27 天气: 多云 29℃ 地点: 广州市增城区新塘镇·碧桂园凤凰城云顶2期	

公开方式：主动公开

广州市增城区住房和城乡建设局办公室

2021 年 8 月 26 日印发
