

广州市增城区住房和城乡建设局文件

增住建〔2021〕169号

广州市增城区建设工程扬尘整治联席会议 办公室关于近期建设工地扬尘污染 防治督查的通报

各相关单位：

为贯彻落实市委、市政府打好污染防治攻坚战的工作部署，控制施工扬尘，打赢“蓝天保卫战”。按照区住房城乡建设局印发的《关于增城区房屋市政建筑工地文明施工攻坚“百日行动”工作方案的通知》要求，近期，我区部分在建工程陆续复工，为抓好建设工程扬尘污染防治工作，2021年10月25至11月25日，区联席会议办公室开展建设工程扬尘污染防治督查，采用无人机巡检和督导小组现场检查的方式，对工地进行扬尘防治检查，本月共检查各类建设工程57个，其中房建43个，市政交通6个，水务工程4个，其他工程4个。现场抽查各类重点项目，重点检查工地落实6个

100%标准，扬尘管控、工程车辆运营、余泥渣土运输、施工排水、道路及周边环境保洁等情况，发现“荔城西环路建设工程 S01 标项目、广州市力宏置业有限公司增城区荔湖街西环路北侧商住项目、新塘镇茅山大道与香山大道连接线二期工程项目等 5 个工地严重未落实扬尘防治措施。经研究，决定对以上 5 个项目扬尘污染防治问题比较突出的建设、施工和监理单位予以通报批评。

希望全区其他建设工地引以为戒，认真履行扬尘防治主体责任，我办将对全区建设工地扬尘污染防治坚决实施“零容忍”，并实施顶格处罚。各监管单位要加大执法检查 and 处罚力度，督促相关责任主体落实各项扬尘防治措施，坚决打赢“蓝天保卫战”。

专此通报。


附件：增城区建设工地扬尘检查情况表（11 月份）

广州市增城区建设工程扬尘整治
联席会议办公室(代章)

2021 年 12 月 13 日

增城区建设工地扬尘检查情况表（11月份）

序号	监管部门	项目名称	工程类别	建设单位	施工单位	监理单位	现场检查情况	问题照片 1	问题照片 2
1	增城区交通运输局	荔城西环路建设工程 S01 标	路桥	广州市增城区公路养护中心	广东省建筑工程机械施工有限公司	/	1. 项目未 100% 封闭管理，围墙材质不是装配式； 2. 非作业面裸露土体未覆盖或绿化； 3. 土方开挖时，无雾炮设备等降尘措施； 4. 非道路移动机械设备存在冒黑烟现象、未编码登记。		
2	增城区建设工程质量安全监督站	广州市力宏置业有限公司增城荔湖街西环路北侧商住项目	房建	广州力宏置业有限公司	江苏省中建集团股份有限公司	湖南拓天工程项目管理有限公司	1. 非作业面裸露土体未覆盖； 2. 施工道路未硬地化或铺设钢板； 3. 泥头车车辆管理不规范； 4. 无任何降尘措施。		

序号	监管部门	项目名称	工程类别	建设单位	施工单位	监理单位	现场检查情况	问题照片 1	问题照片 2
3	增城区建设工程质量安全监督站	新塘茅山大道与山道香大道连接二期工程	市政路桥	广州市增城区新塘人民政府	广州市黄埔建筑工程总公司	广州建筑工程监理有限公司	1. 围蔽凌乱，水马不牢固； 2. 材料堆放凌乱不堪； 3. 雾炮设备未启用； 4. 现场半开放式，无监管，无交通疏导等措施。		
4	增城区建设工程质量监督站	广州徐坤房地产开发有限公司建设增城朱村商住项目	房建	广州徐坤房地产开发有限公司	广东雄建集团有限公司	永明项目管理有限公司	1. 材料堆放凌乱不堪； 2. 雾炮设备未启用； 3. 非作业面裸露土体未覆盖； 4. 非道路移动机械设备未编环保码登记。		

序号	监管部门	项目名称	工程类别	建设单位	施工单位	监理单位	现场检查情况	问题照片 1	问题照片 2
5	城区建设工程质量安全监督站	华侨城云邸商业、住宅（自编号7#）；商业、住宅（自编号8#）	房建	广州华侨城置业发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	深圳现代建设监理有限公司	1. 多处围墙存在破损，未100%围蔽施工； 2. 围墙外存在混凝土弃渣污染周边市政道路；		

公开方式：主动公开

广州市增城区住房和城乡建设局办公室

2021 年 12 月 13 日印发
