

500千伏蓄北线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：增城区科技工业商务和信息化局 增城区应急管理局

增城区林业和园林局

增城区派潭镇人民政府 时间：2022年9月6日

序号	电压等级(kV)	档段号/位置	树木种类	植物与导线距离	涉及影响树木面积			具体地址	现场确认结果
					长(m)	宽(m)	面积(m ²)		
1	500	蓄北线#73-#74	桉树	<7米	256	66	8778	派潭镇七境村	属于植物隐患抢险处置
2	500	蓄北线#99-#100	桉树	<7米	327	64	20928	派潭镇车洞村	属于植物隐患抢险处置
3	500	蓄北线#100-#101	杂树	<7米	140	66	9240	派潭镇车洞村	属于植物隐患抢险处置
4	500	蓄北线#100-#101	杂树	<7米	162	68	11016	派潭镇佳松岭村	属于植物隐患抢险处置
5	500	蓄北线#107-#108	桉树	<7米	48	58	2784	派潭镇玉枕村	属于植物隐患抢险处置