

500千伏蓄荔甲线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：增城区科技工业商务和信息化局 增城区应急管理局

增城区林业和园林局

增城区朱村街道办事处

时间：2022年9月6日

序号	电压等级(kV)	档段号/位置	树木种类	植物与导线距离	涉及影响树木面积			具体地址	现场确认结果
					长(m)	宽(m)	面积(m ²)		
1	500	蓄荔甲线#119-#120	杂树、桉树	<7米	183	46	8418	朱村街丹邱村	属于植物隐患抢险处置
2	220	西荔甲线（西荔乙线）#01-#04（#01-#04）	杂树、桉树	<4.5米	264	40	10560	朱村街神岗村	属于植物隐患抢险处置
	220	西荔甲线（西荔乙线）构架-#01（构架-#01）	杂树、桉树	<4.5米	20	40	800	朱村街神岗村	属于植物隐患抢险处置
	220	西宁甲线（西宁乙线）#01-#05（#01-#05）	杂树、桉树	<4.5米	470	40	18800	朱村街神岗村	属于植物隐患抢险处置
	220	西田甲线（西田乙线）#03-#04（#03-#04）	杂树、桉树	<4.5米	150	40	6000	朱村街神岗村	属于植物隐患抢险处置
	220	西瓜甲线（西瓜乙线）#03-#05（#03-#05）	杂树、桉树	<4.5米	350	40	14000	朱村街神岗村	属于植物隐患抢险处置