

附件1：广汕路北绕线增江街连接线工程树木迁移清单

项目名称：广汕路北绕线增江街连接线工程

序号	树木编号	树种	科	属	位置 (XY坐标)		胸径Φ、地径D (cm)	立地环境	生长状况			地址	存在问题	处置方式	迁移位置
					X坐标	Y坐标			树冠	树干	整体长势				
1	A1	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575240.95	486160.789	39	绿地、良好	中	良	中	东桥东路跟196县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
2	A2	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575240.52	486165.809	35.3	绿地、良好	中	良	中	东桥东路跟197县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
3	A3	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575238.94	486186.568	36.8	绿地、良好	中	良	中	东桥东路跟199县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
4	A4	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575238.51	486190.643	37	绿地、良好	中	良	中	东桥东路跟200县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
5	A5	麻楝	楝科	麻楝属	2575237.96	486194.562	28.5	绿地、良好	中	良	中	东桥东路跟201县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
6	A6	麻楝	楝科	麻楝属	2575237.58	486198.843	23.1	绿地、良好	中	良	良	东桥东路跟202县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
7	A7	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575237.37	2575237.37	40.8	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟203县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
8	A8	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575236.97	486206.75	37.2	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟204县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
9	A9	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575236.78	486210.565	32.4	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟205县道 交界口	树体倾斜	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
10	A10	麻楝	楝科	麻楝属	2575236.33	486214.695	25	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟206县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
11	A11	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575236.01	486218.713	24.7	树池、良好	良	良	良	东桥东路跟207县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
12	A12	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575235.67	486222.573	33.7	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟208县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
13	A13	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575234.97	486228.552	38.1	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟209县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
14	A14	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575234.98	486230.86	43.8	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟210县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
15	A15	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575234.66	486234.906	40.4	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟211县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
16	A16	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575234.07	486239.163	49.6	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟212县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
17	A17	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575233.77	486242.804	39	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟213县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
18	A18	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575233.53	486247.081	35.4	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟214县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
19	A19	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575232.17	486263.806	40.5	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟215县道 交界口	无	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地
20	A20	桃花心木	楝科	非洲楝属	2575231.55	486268.474	44	绿地、良好	良	良	良	东桥东路跟216县道 交界口	树穴范围堆放杂物	树木迁移	迁移至项目红线范围内绿化用地